

# Georgskapelle

# Aktuelle Informationen zur Mauerwerkssanierung

Natürlich Eberswalde!



## 1. Durchgeführte Maßnahmen

### 2015

- Entfernung des Pflasters im Traufstreifen → Verringerung der Feuchteschäden im Sockelbereich
- Restauratorische Untersuchungen im Innenbereich (Putze, Farbfassungen, ...)







- Entfernung von schadhaften und schädigenden zementhaltigen Innenputzen
  Ermöglichung der natürlichen Trocknung
- Einbau eines Belüftungselementes in einem Fenster
  → Unterstützung des Trocknungsprozesses durch natürliche Luftzirkulation (2012 wurden bereits Lüftungselemente in die Unterspannbahn eingebaut und ein Turmfenster geöffnet)








Vorbereitungen für die äußere Mauerwerkssanierung

- Korrespondenz mit der unteren Denkmalschutzbehörde
- Ausschreibung und Beauftragung von restauratorischen Leistungen für eine genaue Schadenskartierung des Mauerwerkes







- Restauratorinnen legen Untersuchungsbericht vor
- Erarbeitung eines entsprechenden Leistungsverzeichnisses für die danach notwendigen Maurerarbeiten (vor Teileinsturz Pfeiler)
- Einreichung eines Antrages auf denkmalrechtliche Erlaubnis
- Derzeit: Prüfung der Denkmalschutzbehörde



- **42.000 € Maurerarbeiten (Mittel vorhanden, teilweise aus EÜ)**
- **10.000 € Planungsleistungen (Mittel vorhanden)**

#### Vorschlag für 2019

- 10.000 € zusätzliche Mittel für restauratorische Baubegleitung (Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung, Auflage Denkmalbehörden)
- 20.000 € zusätzliche Mittel für den Wiederaufbau des Pfeilers und unvorhergesehen Mehrkosten

#### **Folgejahre**

- Innenputz (in Abhängigkeit vom Trocknungsprozess)
- Nutzungsabhängiger Innenausbau