

# Aufwertung des Schwanenteiches in Finow

Änderungsantrag der Bürgerfraktion Eberswalde zur Haushaltssatzung  
BV/0072/2014

Erstellt durch: Amt 67 und 65



## Vorgeschlagene Maßnahmen der Bürgerfraktion Eberswalde

- 1) Westlichen Parkteil einschl. der Insel naturnah belassen
- 2) Östlichen Parkteil durch gezielte Grünpflegemaßnahmen wieder herstellen
- 3) Unteren Uferweg durchgängig freischneiden und begehbar machen
- 4) Oberen Uferweg ansprechend herstellen
- 5) Den Zugang von der Eberswalder Straße durch eine Treppe sicher begehbar gestalten
- 6) Weitere Treppen nutzbar wieder herstellen

## Bereits durchgeführte Pflegemaßnahmen

- Strauch- und Baumschnitt im oberen Uferbereich
- Freischneiden des unteren Uferweges
- notwendige Fällungen und Totholzschnitte entlang der Marktstraße, Altenhofer Straße und unterhalb des Denkmals

→ Erledigt durch den Bauhof seit Dezember 2014



## Weitere Maßnahmen im Überblick

- 1) Fortsetzen des Baum- und Strauchschnittes im östlichen Bereich, sowie Fällung der Pappeln im westlichen Bereich
- 2) Aufarbeitung der bestehenden Treppe von der Altenhofer Straße
- 3) Die 2. bestehende Treppe wird zurückgebaut
- 4) Neubau einer Treppe unterhalb vom Denkmal samt Geländer
- 5) 2 neue Bänke sowie 3 Papierkörbe aufstellen
- 6) Die vorhandenen beiden Bänke aufarbeiten
- 7) Stellen eines neuen Geländers unterhalb vom Denkmal

## Vorgeschlagene Maßnahmen im Detail

### 2.) Aufarbeitung der bestehenden Treppe von der Altenhofer Straße



- Wiederherstellung der Treppe mit Robinienholz als Querbohlen, einschließlich Holzgeländer analog zur bisherigen Treppe

## Vorgeschlagene Maßnahmen im Detail

3.) die zweite bestehende Treppe wird zurückgebaut



- die zweite bestehende Treppe (von der Marktstraße kommend) wird still gelegt und mit Boden aufgefüllt, da diese nicht notwendig ist

## Vorgeschlagene Maßnahmen im Detail

### 4.) Neubau einer Treppe unterhalb vom Denkmal samt Geländer



- unterhalb des Denkmals im südöstlichen Bereich soll eine neue Treppe, z.B. aus vorhandenen Granitblöcken gebaut werden



Beispielfoto

## Vorgeschlagene Maßnahmen im Detail

### 5.) 2 neue Bänke sowie 3 Papierkörbe aufstellen



Hügelplateau unterhalb des Denkmals im südöstlichen Bereich – 1 neue Bank sowie 1 Papierkorb



Kreuzung Marktstraße / Altenhofer Straße im nordöstlichen Bereich – 1 neue Bank sowie 1 Papierkorb



Zugang von der Marktstraße im östlichen Bereich – 1 Papierkorb

## Vorgeschlagene Maßnahmen im Detail

6.) die vorhandenen beiden Bänke aufarbeiten



- Abschleifen der Holzlatten und neuer Farbanstrich
- Reparieren und Richten der Stufen soweit wie möglich (Baumwurzeln!)

## Vorgeschlagene Maßnahmen im Detail

### 7.) Stellen eines neuen Holzgeländers unterhalb vom Denkmal



- Neubau eines Holzgeländers, möglichst aus Robinie





Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit.