Neuer Standort für das Museumsdepot BV/0532/2017 Matrix - Teil I		Heegermühler Straße 64 Bamos GmbH		Technopark Eberswalde Halle + Kopfbau; SGI Immobilien E+V GmbH Berlin	
		Wert	Bemerkung	Wert	Bemerkung
1. Anforderungen	Größe, mind. 600 m² bzw. durch Hochregale erweiterbar	625	in m ²	942,92	in m ²
	staubfreier Fußboden	Х	üblicher Hausstaub	Х	üblicher Hausstaub
	Arbeitsräume	Х	vorhanden	Х	vorhanden
	Toiletten, Waschgelegenheiten	Х	vorhanden	Х	vorhanden
	Raum für Quarantäne	Х	vorhanden	Х	vorhanden
	Heizung konstante Luftfeuchtigkeit (ca. 50 %)	Х	vorhanden k. A.	Х	vorhanden k. A.
	Gesamtfläche in m ²	<u> </u>	625	942,92	
2. Fläche	_				·
	Arbeitsräume, Quarantäne, Toilette in m²		213		396,43
	Fläche Halle in m ²		412		546,49
Kosten 3. (35 %)	monatliche Miete	3.000,00€		3.583,10 €	
	Betriebskosten (geschätzt 1,50€/m²)	937,50€		1.414,38 €	
	Gesamtkosten mtl.	3.937,50€		4.997,48 €	
	Investitionen	-		-	
	Fördermittel	-	keine bekannten Fördermöglichkeiten	-	keine bekannten Fördermöglichkeiten
	Gesamtkosten nach 20 Jahren	945.000,00€		1.199.395,20€	
	max. 1 Pkt.*		0,72		0,56
Temperatur/Klima 4. (15 %)	(geringe Temperaturschwankungen; Regulierung einzelner Räume möglich) 2. Pkt. = durchgängig 15-30 Grad (mittlere Temperaturschwankungen; gut isoliert) 1. Pkt. = durchgängig 5-30 Grad (starke Temperaturschwankung, nicht isoliert)	2	 Heizung der Halle ist möglich, Regulierung der Temperatur in den angrenzenden Räumen nur durch Elektroheizung/Ölradiator 	2	- Deckenstrahler, Wärme von oben nicht optimal für Museumsgut
	3 Pkt. = sehr gut		- optimale Lagerung möglich		- gute Lagerung möglich
	2 Pkt. = gut	3	- große Räume, sehr gute Raumaufteilung	3	- große Räume, gute Raumaufteilung
(15 %)	1 Pkt. = befriedigend		groupe naume, sem gate naumantenang		grobe naume, gate naumatrenang
6. Sicherheit (10 %)	3 Pkt. = sehr gut 2 Pkt. = gut 1 Pkt. = befriedigend	3	 alle Räume durch Brandmeldeanlage gesichert einzelne Flächen durch Alarmanlage gesichert, Nachrüstung aller Räume ist möglich durch die Alarmanlage ist der Zugangang nur zwischen 07:00 möglich und 18:00 Uhr möglich 	2	- keine Alarmanlage (Nachrüstung kann durch Vermieter erfolgen: erhöht Mietkosten)
7. Mietsicherheit (10 %)	3 Pkt. = sehr gut 2 Pkt. = gut 1 Pkt. = befriedigend	2	- Kündigung während des Mietverhältnisses mgl.- keine Verlängerung des Mietvertrages garantiert	2	- Kündigung während des Mietverhältnisses mgl.- keine Verlängerung des Mietvertrages garantiert
Werterhalt 8. der Immobilie (5 %)	1 Pkt. = Werterhalt ist gegeben 0 Pkt. = Werterhalt ist nicht gegeben	0	- kein städtisches Eigentum	0	- kein städtisches Eigentum
9. Anlieferung (5 %)	3 Pkt. = sehr gut 2 Pkt. = gut 1 Pkt. = befriedigend	2	- Museumsgut muss auf zwei Ebenen verstaut werden - kein Lastenfahrstuhl	2	- große Türen - kein Fahrstuhl vorhanden
10. Bezug des Objektes (5 %)	2 Pkt. = 2018 1 Pkt. = 2019	2	- Einzug ab 2018 möglich	2	- Einzug ab 2018 möglich
Gesamtpunktzahl (max. 2,80 Pkt.)		2,17		1,91	