# Westendstadion Sanierung B-Platz und Zaunanlage

Stand 08.02.2022



# Westendstadion, Sanierung B-Platz und Zaunanlagen



# Übersichtsplan

- B-Platz
- A-Platz
- C-Platz
- Kunstrasenplatz



# Westendstadion, Sanierung B-Platz und Zaunanlagen

## Beispiele Bestand









B-Platz Maulwurfhügel









Ballfangzaun

Grundstückseinfriedung Durchgang für Wild



## Westendstadion, Sanierung B-Platz und Zaunanlagen

Sanierung des B-Platzes und der Zaunanlagen wegen starker Beschädigungen von Maulwürfen sowie Wühlmäusen, "Wildwechsel" z. B. von Wildschweinen sowie Abnutzung.

#### Geplante Maßnahmen in zwei Bauabschnitten

#### 1. Bauabschnitt 2022


- Einbau einer vertikalen Maulwurfsperre
- Vergrämung des Maulwurfs in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde
- Abbruch Ballfangzaun
- Einbau eines Grenzzaunes mit Ballfangnetz als Kombizaun am Bereich Kunstrasenplatz zum Anfang C-Platz

#### 2. Bauabschnitt 2023

- Sanierung des B-Platzes
- Einbau einer vertikalen Maulwurfsperre
- Abbruch Ballfangzaun
- Einbau eines Grenzzaunes mit Ballfangnetz als Kombizaun vom C-Platz bis B-Platz (Anschluss am Bestand)
- Spielbetrieb ab August 2023 geplant



# Westendstadion, Sanierung B-Platz und Zaunanlagen




#### 1. Bauabschnitt 2022

- Einbau Maulwurfsperre
- Vergrämung Maulwurf
- Abbruch Ballfangzaun
- Einbau Stabgitterzaun mit Ballfangnetz als Kombizaun



# Westendstadion, Sanierung B-Platz und Zaunanlagen



#### 2. Bauabschnitt 2023

- Einbau Maulwurfsperre
- Sanierung B-Platz
- Abbruch Ballfangzaun
- Einbau Stabgitterzaun mit Ballfangnetz als Kombizaun



# Westendstadion, Sanierung B-Platz und Zaunanlagen

## Beispiele nach Fertigstellung








Maulwurfsperre

Rasenplatz

Kombinierter Ballfangzaun

Fotos: Firma Folien Lücke, eigene Fotos Westendstadion Eberswalde, Firma JobraTore



Grabeschutz Wild

